




Tvarkomi želdiniai Priemonės

- genėti
- apsaugoti
- jauninti
- keisti
- naikinti skaldos krūvą
- nuimti vielas
- perkelti
- stebėti
- tvirtinti liemenis
- šalinti atžalas
- šalinti
- Eilė
- Želdynas